

Boom nummer	Boomsoort	Boomsoor_NL	Stam diameter	Boom hoogte	Opmerkingen	Besluit	Herplant	Boomeigenaar	Beleidsstatus	standplaats	Straatnaam	Locatie omschrijving	Datum besluit	Inspecteur
BM6060	Fraxinus excelsior	Gewone es	50-100 cm	18-24 m	zwam op stamvoet	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Van Assendelftgaarde		24-6-2022	Boomtotaalzorg
BM4203	Alnus incana	Witte els	50-100 cm	12-18 m	Inrot stamvoet	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Assendelftgaarde		30-11-2021	Boomtotaalzorg
BM11173	Alnus incana	Witte els	30-50 cm	18-24 m	Kwijnende boom met zwamaantasting 3m hoogte	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Assendelftgaarde		24-6-2022	Boomtotaalzorg
BM3336	Alnus incana	Witte els	30-50 cm	18-24 m	Kwijnende boom met argestorven bast en bloedingen op de stamvoet.	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	herplant eiders, groepiaats niet geschikt	Heesterbeplanting	Van Assendelftgaarde		30-11-2021	Boomtotaalzorg
BM13236	Ulmus 'Dodoens'	iep	0-20 cm	0-6 m	kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Inboet	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Opvliet		30-11-2021	Boomtotaalzorg
BM13236	Ulmus 'Dodoens'	iep	0-20 cm	0-6 m	kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Inboet	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Opvliet		30-11-2021	Boomtotaalzorg
BM11874	Malus 'Rudolph'	Sierappel cv.	0-20 cm	0-6 m	kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Inboet	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Opvliet		30-11-2021	Boomtotaalzorg
BM587	Crataegus lavalleei	Meidoorn cv.	0-20 cm	0-6 m	Kwijnende boom. Geen toekomst.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Mauritsstraat		2-12-2021	Boomtotaalzorg
BM11591	Acer platanoides	Noorse esdoorn cv.	0-20 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Het Volgerland		2-12-2021	Boomtotaalzorg
BM11586	Prunus serotina	Amerikaanse vogelkers	20-30 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Het Volgerland		2-12-2021	Boomtotaalzorg
BM11157	Crataegus lavalleei	Meidoorn cv.	0-20 cm	0-6 m	Afgestorven bast. Kwijnende boom.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Van Kijkhoekstraat	Park	7-12-2021	Boomtotaalzorg
BM10853	Acer ginnala	Chinese esdoorn	20-30 cm	0-6 m	Holte stam. Locatie schoolplein	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Polanenstraat		7-12-2021	Boomtotaalzorg
BM822	Acer pseudoplatanus 'Negenia'	Gewone esdoorn	0-20 cm	6-12 m	Inrot stam. Kwijnende boom.	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Elementenverharding	Ildenhove		14-12-2021	Boomtotaalzorg
BM979	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	Sierkers	0-20 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Ildenhove		14-12-2021	Boomtotaalzorg
BM4216	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	Sierkers	0-20 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Ildenhove		14-12-2021	Boomtotaalzorg
BM3079	Crataegus laevigata 'Masekii'	Meidoorn cv.	0-20 cm	0-6 m	Kwijnende boom. Geen toekomst.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Roemer Visserhof		14-12-2021	Boomtotaalzorg
BM818	Sorbus intermedia	Zweeds meelbes	0-20 cm	0-6 m	Geen toekomst.	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Elementenverharding	Pieter Oudelandstraat		15-12-2021	Boomtotaalzorg
BM4024	Alnus incana	Witte els	20-30 cm	0-6 m	Kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Hoge kade		16-12-2021	Boomtotaalzorg
BM8673	Prunus gondouinii 'Schnee'	Sierkers	20-30 cm	0-6 m	Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Hoge kade		16-12-2021	Boomtotaalzorg
BM2056	Prunus avium	Sierkers	0-20 cm	0-6 m	Geen toekomst.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Willem de Zwijgerstraat		17-12-2021	Boomtotaalzorg
BM6430	Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Piramidale eik	0-20 cm	6-12 m	Geen toekomst.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Irenestraat		21-12-2021	Boomtotaalzorg
BM3550	Crataegus grignoniensis	Meidoorn cv.	20-30 cm	0-6 m	Afgestorven	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Kerstraat		22-12-2021	Boomtotaalzorg
BM5479	Fraxinus excelsior	Gewone es	20-30 cm	6-12 m	Geen toekomst. Bij speeltoestel	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Elementenverharding	Brederodehof		23-12-2021	Boomtotaalzorg
BM6469	Prunus avium	Zoete kers	50-100 cm	12-18 m	Kwijnende boom. Geen toekomst.	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Reeweg	Park	27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM12995	Alnus glutinosa	els	0-20 cm	0-6 m	Inboeten	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM12996	Alnus glutinosa	els	0-20 cm	0-6 m	Half afgestorven	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM2509	Prunus gondouinii 'Schnee'	Sierkers	20-30 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM2645	Prunus gondouinii 'Schnee'	Sierkers	20-30 cm	0-6 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM2470	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Herfstkers	20-30 cm	6-12 m	Afgestorven boom	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Duyvesteyn		27-12-2021	Boomtotaalzorg
BM6862	Betula pubescens	Zachte berk	30-50 cm	12-18 m	Kwijnende boom. Geen toekomst.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Schildmanstraat	De Open Hof	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM7667	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	12-18 m	Zeer slechte conditie.	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Antoniuslaan	Park	28-12-2021	Boomtotaalzorg
BM931	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	6-1-2022	Boomtotaalzorg
BM778	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	6-1-2022	Boomtotaalzorg
BM7862	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	6-1-2022	Boomtotaalzorg
BM479	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM929	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM926	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM920	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM5755	Fraxinus excelsior	Gewone es	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Ruw gras	Antoniuslaan	Bos plantsoen	1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM1620	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Valse acacia cv.	20-30 cm	0-6 m	Geen toekomst. Kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Elementenverharding	Piet Heinstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM7433	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	12-18 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Admiraal de Ruysterlaan		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM8220	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	6-12 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Evertsenstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM8840	Fraxinus excelsior 'Diversifolia'	Gewone es	30-50 cm	6-12 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Kortenaerstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM8805	Fraxinus angustifolia 'Raywood'	Smalbladige es cv.	20-30 cm	6-12 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Evertsenstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM6555	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	12-18 m	Kwijnende boom. Geen toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Kortenaerstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM13302	Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'	Zuil amberboom	0-20 cm	0-6 m	Grotendeels afgestorven	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesters	Antoniuslaan	Park	12-1-2022	Boomtotaalzorg

Boom nummer	Boomsoort	Boomsoor_NL	Stam diameter	Boom hoogte	Opmerkingen	Besluit	Herplant	Boomeigenaar	Beleidsstatus	standplaats	Straatnaam	Locatie omschrijving	Datum besluit	Inspecteur
BM12639	Fagus sylvatica 'Dawycck'	Zuilbeuk	0-20 cm	0-6 m	Dode boom	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Antoniuslaan	Park	12-1-2022	Boomtotaalzorg
BM2438	Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje cv.	0-20 cm	0-6 m	Gebroken top. Kwijnende boom	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Antoniuslaan	Park	12-1-2022	Boomtotaalzorg
BM12909	Quercus robur	Zomereik	0-20 cm	0-6 m	Dood.	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Antoniuslaan	Park	17-1-2022	Boomtotaalzorg
BM9558	Prunus avium 'Plena'	Zoete kers	30-50 cm	6-12 m	Dode boom	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant eiders, groeipiaats niet geschikt	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Reeweg	Park	18-1-2022	Boomtotaalzorg
BM6463	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	0-20 cm	6-12 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Reeweg	Park	18-1-2022	Boomtotaalzorg
BM1322	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje cv.	30-50 cm	6-12 m	Kwijnende boom	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Antoniuslaan	Park	18-1-2022	Boomtotaalzorg
BM6462	Prunus avium	Zoete kers	30-50 cm	12-18 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Antoniuslaan	Park	18-1-2022	Boomtotaalzorg
BM9552	Prunus avium	Zoete kers	30-50 cm	12-18 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Antoniuslaan	Park	18-1-2022	Boomtotaalzorg
BM8403	Sorbus aria	Meelbes cv.	50-100 cm	6-12 m	Zwamaantasting en rotte stamvoet	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Steenbakkerstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM6795	Tilia europaea 'Euchlora'	Krimlinde	20-30 cm	6-12 m	Afgestorven	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Warmoeiershof		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM11068	Sorbus aucuparia	Gewone lijsterbes	0-20 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Dorpsstraat		1-2-2022	Boomtotaalzorg
BM4945	Betula papyrifera	Ruwe berk	20-30 cm	6-12 m	Geen toekomst	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Boskamp	Park	2-2-2022	Boomtotaalzorg
BM330	Sorbus aria 'Magnifica'	Meelbes	0-20 cm	0-6 m	Afgestorven	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Breedeweer		3-2-2022	Boomtotaalzorg
BM8605	Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje cv.	20-30 cm	6-12 m	Geen toekomst. Schoolplein	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Bekestein		24-6-2022	Boomtotaalzorg
BM568	Populus canescens	Grauwe abeel	50-100 cm	12-18 m	Zwamaantasting en rotte stamvoet	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Antoniuslaan	Park	14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM1454	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	12-18 m	Slechte conditie/ toekomst	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Antoniuslaan		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM7137	Populus canescens	Grauwe abeel	50-100 cm	18-24 m	Jaarlijks bvc, afgestorven bastweefsel	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Reeweg		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM1016	Alnus incana	Witte els	30-50 cm	12-18 m	Slecht	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Bosplantsoen	Antoniuslaan	Park	14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM1141	Alnus cordata	Hartbladige els	30-50 cm	12-18 m	Wilgenhoutrups	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Antoniuslaan	Park	14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM6539	Prunus avium	Zoete kers	20-30 cm	6-12 m	Slechte conditie en toekomst	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Antoniuslaan	Park	14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM13319	Ulmus laevis	Iep cv.	20-30 cm	6-12 m	Iepziekte	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesters	Burgemeester Hofplein		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM2382	Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Gewone es	50-100 cm	6-12 m	Essentakterfte	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Bouket		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM2378	Malus toringo	Sierappel cv.	20-30 cm	0-6 m	Stamstuk	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Dorpsstraat		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM9700	Ulmus 'Columella'	Iep cv.	20-30 cm	6-12 m	Afsterving	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesters	van der eijdenstraat		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM2540	Prunus gondouinii 'Schnee'	Sierkers	30-50 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		14-6-2022	Boomtotaalzorg
BM532	Fraxinus excelsior	Gewone es	20-30 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Ijdenhove		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM536	Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'	Sierkers	0-20 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Ijdenhove		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM2518	Quercus frainetto	Hongaarse eik	30-50 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Paulusweg		24-6-2022	Boomtotaalzorg
Geen	Fraxinus excelsior	gewone es	0-20 cm	0-6 m	Bosplantsoen	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Bosplantsoen	van Godewijkstraat		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM5221	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Witte paardenkastanje cv.	50-100 cm	12-18 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Emmasingel		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM353	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	50-100 cm	12-18 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Emmasingel		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM6312	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Hollandse iep cv.	50-100 cm	12-18 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Bugemeester jonkerkade		21-6-2022	Boomtotaalzorg
BM1304	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	20-30 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Weteringsingel		29-6-2022	Boomtotaalzorg
BM8900	Crataegus grignonensis	Meidoorn cv.	20-30 cm	0-6 m	Dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Begraafplaats Waalhof		24-6-2022	Boomtotaalzorg
BM2940	Malus toringo	Sierappel cv.	20-30 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Brederoderhof		1-7-2022	Boomtotaalzorg
BM2543	Prunus gondouinii 'Schnee'	Sierkers	30-50 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Weteringsingel		24-6-2022	Boomtotaalzorg
NB	salix alba	Schietwilg	50-100 cm	6-12 m	In slootkant 2 stammig	Verwijderen beheersmatige keuze, boom niet toekomstbestendig	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Kerkstraat		3-8-2022	Boomtotaalzorg
NB	Alnus glutinosa	gewone els	50-100 cm	12-18 m	In slootkant	Verwijderen beheersmatige keuze, boom niet toekomstbestendig	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Kerkstraat		3-8-2022	Boomtotaalzorg
BM5202	Quercus fastigiata koster	zuileik	20-30 cm	6-12 m	Boom dood	Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		verharding	De hoog		8-8-2022	Boomtotaalzorg
BM6706	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	50-100 cm	12-18 m		Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Weteringsingel		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM1035	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Hollandse iep cv.	50-100 cm	12-18 m	Zie no blad	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Antoniuslaan	park	13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM727	Ulmus hollandica 'Groeneveld'	Hollandse iep cv.	50-100 cm	12-18 m		Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Stroben-bogerd		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM5122	Aesculus carnea 'Brioti'	Rode paardenkastanje cv.	30-50 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege onacceptabel verhoogd risico op takbreuk, niet beheer	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Langegriend		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM6883	Sorbus latifolia 'Atrovirens'	Breedbladige meelbes cv.	20-30 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Jacoba surieplaats		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM3212	Acer pseudoplatanus 'Leopoldii'	Gewone esdoorn cv.	30-50 cm	6-12 m		Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Breedeweer		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM4218	Acer platanoides	Noorse esdoorn cv.	50-100 cm	12-18 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Ijdenhove		13-9-2022	Boomtotaalzorg

Boom nummer	Boomsoort	Boomsoor_NL	Stam diameter	Boom hoogte	Opmerkingen	Besluit	Herplant	Boomeigenaar	Beleidstatus	standplaats	Straatnaam	Locatie omschrijving	Datum besluit	Inspecteur
BM4904	Tilia tomentosa 'Brabant'	Zilverlinde	30-50 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege slechte conditie, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Heesterbeplanting	Antoniuslaan		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM7918	Salix sepulcralis 'Chrysocoma'	Treurwilg	30-50 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Van Godewijkstraat		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM8442	Tilia europaea	gewone linde	50-100 cm	12-18 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Paulusweg		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM8411	Tilia europaea	gewone linde	50-100 cm	12-18 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Paulusweg		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM10944	Quercus palustris	Moerseiik	30-50 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Hoge kade		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM375	Tilia platyphyllos	Zomer linde	30-50 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Elementenverharding	Oude Raadhuisplein		13-9-2022	Boomtotaalzorg
BM2560	Ulmus hollandica 'Vegetata'	Hollandse iep cv.	50-100 cm	18-24 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege zwamaantasting, verhoogd risico op instabiliteit	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Callenburgsingel		14-9-2022	Boomtotaalzorg
BM6875	Alnus incana	Witte els	50-100 cm	6-12 m	Nader onderzoek	Verwijderen vanwege slechte kwaliteit, risico stambreuk	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	reeweg		14-9-2022	Boomtotaalzorg
NB	Prunus avium	gewone kers	0-20 cm	0-6 m		Verwijderen beheermatige keuze, boom niet toekomstbestendig	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Bosplantsoen	Begraafplaats Ambachtseweg		12-10-2022	Boomtotaalzorg
BM8985	Aesculus hippocastanum	Witte paardenkastanje	0-20 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Sophiapromenade		5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM3140	Fraxinus excelsior	Gewone es	30-50 cm	12-15 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Kijfhoeksestraat		5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM959	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	30-50 cm	12-18 m		Verwijderen vanwege verhoogd risico op instabiliteit.	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	Groenekaart	Gazon	Halfweg		5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM3336	Alnus incana	Witte els	30-50 cm	18-24 m		Verwijderen vanwege verhoogd risico op instabiliteit.	Geen herplant	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Assendelftgaarde		5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM11173	Alnus incana	Witte els	30-50 cm	18-24 m		Verwijderen vanwege verhoogd risico op instabiliteit.	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Heesterbeplanting	Van Assendelftgaarde		5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM11149	Crataegus lavalleei	Meidoorn cv.	0-20 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Van Kijkhoekstraat	Park	5-11-2022	Boomtotaalzorg
BM11154	Crataegus lavalleei	Meidoorn cv.	0-20 cm	0-6 m		Verwijderen vanwege dode boom, onomkeerbaar proces	Herplant op dezelfde locatie	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht		Gazon	Van Kijkhoekstraat	Park	5-11-2022	Boomtotaalzorg